

“清废行动 2019”崇明区整改落实情况公示

为遏制长江流域固体废物非法转移倾倒案件多发态势，保障长江生态环境安全，生态环境部办公厅印发了《关于开展打击固体废物环境违法行为专项行动的通知》（环办执法〔2019〕34号）和《关于对2019年打击固体废物环境违法行为专项行动发现疑似问题进行交办的函》（环督函〔2019〕35号），共交办我区16个固体废物疑似问题。经核实，10个疑似问题点位是建材堆场，属于非问题点位，6个点位堆放有建筑垃圾，属于问题点位。核实问题后，我区积极落实整改，进行立查立改。根据生态环境部和上海市生态环境局工作要求，现将相关工作开展情况公示如下：

表 1- “清废行动 2019” 问题点位基本信息公开表

序号	问题点位基本信息					固废基本信息		整改情况		
	问题来源	坐标	详细地址	问题类型	责任单位	类型	固废体积	整改期限	目前进度	整改内容
1	卫星遥感	121.212681, 31.755355	绿华镇新建公路西侧,新建港东侧,南横引河南侧	立查立改	绿华镇	建筑垃圾	140m ³	2019-5-15	完成	绿华镇责令贤生砂石场完成该拆房垃圾的清理,建筑垃圾作为碎石原料进行加工再利用。
2	卫星遥感	121.426241, 31.651659	建设镇草港公路南侧,三星村垃圾中转站北侧	立查立改	建设镇	建筑垃圾	500m ³	2019-5-15	完成	建设镇已将该点位建筑垃圾清运至建筑垃圾临时堆放点,后续综合利用。
3	卫星遥感	121.786591, 31.468285	陈家镇北陈公路揽海路南侧	立查立改	陈家镇	建筑垃圾	9500 m ³	2019-6-15	完成	陈家镇公司已完成对碎石场机器设备的拆除。场地上建筑垃圾已完成清理,一部分清运至建筑垃圾临时堆放点,后续综合利用,一部分作为路基材料进行综合利用。

序号	问题点位基本信息					固废基本信息		整改情况		
	问题来源	坐标	详细地址	问题类型	责任单位	类型	固废体积	整改期限	目前进度	整改内容
4	卫星遥感	121.460062, 31.751239	港西镇垦区港垦路北侧,老激港东侧	立查立改	港西镇	建筑垃圾	1500m ³	2019-6-15	完成	港西镇已督促碎石场负责人完成机器设备拆除工作,建筑垃圾作为碎石原料进行加工再利用,场地上的建筑垃圾已处理完毕。
5	卫星遥感	121.460505, 31.751263	港西镇垦区港垦路北侧,老激港东侧	立查立改	港西镇	建筑垃圾	2500m ³	2019-6-15	完成	港西镇已督促碎石场负责人完成机器设备拆除工作,建筑垃圾作为碎石原料进行加工再利用,场地上的建筑垃圾已处理完毕。
6	卫星遥感	121.460031, 31.751963	港西镇垦区港垦路北侧,老激港东侧	立查立改	港西镇	建筑垃圾	3000m ³	2019-6-15	完成	港西镇已督促碎石场负责人完成机器设备拆除工作,建筑垃圾作为碎石原料进行加工再利用,场地上的建筑垃圾已处理完毕。

表 2- “清废行动 2019” 非问题点位基本信息公开表

序号	基本信息			现场核实情况
	问题来源	坐标	详细地址	
1	卫星遥感	121.322393, 31.823519	新村乡耀洲路西侧, 北横引河北侧	现场发现有堆体, 堆放有黄沙、石子、砖头等建筑材料, 为上海雄联建筑工程有限公司的砂石堆场, 该疑似问题点位为非问题点位。
2	卫星遥感	121.212681, 31.755355	绿华镇新建公路西 侧, 新建港东侧, 南 横引河北侧	现场发现有堆体, 堆放有黄沙、石子、水泥等建筑材料, 为上海市崇明区绿华镇东升建筑装潢材料商店的沙石码头堆场, 该疑似问题点位为非问题点位。
3	卫星遥感	121.373207, 31.629586	城桥镇新闻路 35 号, 长江大堤南侧, 三沙 洪西侧	现场发现有堆体, 堆放有黄沙、石子等建筑材料, 为上海崇明新水闸建材经营部的砂石码头堆场, 该疑似问题点位为非问题点位。
4	卫星遥感	121.444435, 31.598866	城桥镇, 长江大堤南 侧, 张网港东侧	现场发现有堆体, 堆放有黄沙、石子等建筑材料, 为上海隆珠工贸有限公司的砂石码头堆场, 该疑似问题点位为非问题点位。

5	卫星遥感	121.781826, 31.473335	陈家镇奚鱼路, 长江大堤北侧, 奚家港西侧	现场发现有堆体, 堆放有黄沙、石子等建筑材料, 为听雨建材商店的砂石堆场, 该疑似问题点位为非问题点位。
6	卫星遥感	121.329252, 31.753119	庙镇小星公路北侧, 庙港东侧	现场发现有堆体, 堆放有黄沙、石子、水泥等建筑材料, 为猛西砂石供应站的砂石码头堆场, 该疑似问题点位为非问题点位。
7	卫星遥感	121.329486, 31.753344	庙镇小星公路北侧, 庙港东侧	现场发现有堆体, 堆放有黄沙、石子、水泥等建筑材料, 为猛西砂石供应站的砂石码头堆场, 该疑似问题点位为非问题点位。
8	卫星遥感	121° 48' 48.9" , 31° 20' 1.93"	横沙乡新联路靠近新盟路桥	现场发现有堆体, 堆放有石粉、石料等路基材料, 为上海道寅物资有限公司的物料堆场, 该疑似问题点位为非问题点位。
9	卫星遥感	121° 48' 49.81" , 31° 20' 7.37"	横沙乡新盟路 158 号	现场发现有堆体, 堆放有黄沙、石子等建筑材料, 为东珠实业有限公司的码头堆场, 该疑似问题点位为非问题点位。
10	卫星遥感	121° 48' 51.09" , 31° 20' 6.73"	横沙乡新盟路 158 号	现场发现有堆体, 堆放有红砖建筑材料, 为东珠实业有限公司的码头堆场, 该疑似问题点位为非问题点位。