

# 督查报告

2021 年第 7 期

上海市崇明区东平镇河长制办公室

2021 年 5 月 8 日

---

## 关于上海崇明水利工程有限公司 河道社会化养护实施情况

5 月 8 日,由镇河长办组成监督小组对上海崇明水利工程有限公司 5 月份河道社会化养护实施情况进行了督查。

### 一、现场情况

通过现场踏勘江平河、江安河、新垦区随塘河、老北横引河等河道,发现以下问题:

- 1、江平河,机场段桥两侧有少量水花生及陆域垃圾,建议尽快进行清理。
- 2、江安河,东昂路万安河二号桥东侧有较多水草,建议尽快清理。
- 3、新垦区随塘河,长江 306 队桥北侧有陆域垃圾,建

议尽快清理。

4、老北横引河，东风公路张网港桥东南侧陆域垃圾，建议尽快清理。

5、北岸转河，长征公路交界处有陆域垃圾，建议进行清理。

## 二、相关建议

就进一步做好日常养护工作提出以下几点建议：

（一）**健全工作机制**。建立各项工作制度，定期指派专人对河道进行巡查，并完善保洁员出勤签到制度，督促保洁员履行好自己的工作职责。

（二）**加强日常养护**。加强河道巡查和日常养护管理工作，把 52 个监测断面周边作为重点巡查对象，对巡查过程中发现的问题及时做好保洁养护工作。

（三）**重视信息报送**。按照信息报送工作要求，每月报送信息不少于两条，将日常工作中的亮点、举措等报送镇河长办。

请将督查意见落实情况于一周内反馈给镇河长制办公室（邮箱：dpzhzb@163.com，电话：59665027）。

附件：现场照片

---

报：镇第一总河长、总河长，镇河长办主任、副主任

发：上海崇明水利工程有限公司

抄：区河长制办公室





---

东平镇河长制办公室印发共 6 份

---

附件：

### 现场照片

	
<p>江平河有水花生及陆域垃圾。</p>	
	
<p>江安河内有较多水草。</p>	<p>新垦区随塘河有陆域垃圾。</p>
	
<p>老北横引河有陆域垃圾。</p>	<p>北岸转河有陆域垃圾。</p>