

# 督查报告

2021 年第 9 期

上海市崇明区东平镇河长制办公室

2021 年 6 月 10 日

---

## 关于上海崇明水利工程有限公司 河道社会化养护实施情况

6 月 9 日,由镇河长办组成监督小组对上海崇明水利工程有限公司 2021 年 5 月份河道社会化养护实施情况进行了督查。

### 一、现场情况

通过现场踏勘江平河、万平河、东风中心河、幸福河等河道,发现以下问题:

- 1、江平河,北新公路西侧有水域垃圾及较多浮萍,建议尽快进行清理。
- 2、万平河,东昂路东侧有水域垃圾及漂浮物,建议尽快进行清理。

3、东风中心河，东瑞路东侧有岸域堆载，建议尽快清理。

4、幸福河，平悦路桥两侧有浮萍，建议尽快清理。

## 二、相关建议

就进一步做好日常养护工作提出以下几点建议：

（一）**健全考勤机制**。建立花博期间应急巡查养护方案，每天指派专人对河道进行巡查，落实完善保洁员电子考勤与纸质考勤相结合的考勤制度，督促保洁员履行好自己的工作职责。

（二）**确保汛期安全**。做好河道清障工作，保障河道过水通畅，确保汛期安全；做好主干道沿线及花博会周边河道的养护巡查工作。

（三）**重视信息报送**。按照信息报送工作要求，每月报送信息不少于两条，将日常工作中的亮点、举措等报送镇河长办。

请将督查意见落实情况于一周内反馈给镇河长制办公室（邮箱：[dpzhzb@163.com](mailto:dpzhzb@163.com)，电话：59665027）。

附件：现场照片

---

报：镇第一总河长、总河长，镇河长办主任、副主任

发：上海崇明水利工程有限公司

抄：区河长制办公室

---

东平镇河长制办公室印发共 6 份

---

附件:

### 现场照片



江平河有水域垃圾及浮萍。



万平河河有水域垃圾及漂浮物。



东风中心河有岸域堆载。

幸福河内有浮萍。