

督查报告

2022 年第 1 期

上海市崇明区东平镇河长制办公室

2022 年 1 月 13 日

1 月 13 日,由镇河长办组成监督小组对上海崇明水利工程有限公司 2021 年 12 月份河道社会化养护实施情况进行了督查。

一、现场情况

通过现场踏勘公路沿河、江平河、前进中心河、南轻河等河道,发现以下问题:

- 1、公路沿河,与西轻河交界处有少量水花生,请加强日常巡查养护力度,建议尽快清理。
- 2、江平河,东冉路桥西侧有少量水花生,建议尽快进行清理。

3、前进中心河，中心河五号桥下有较多岸域垃圾及倒伏树木，请加强日常巡查养护力度，建议尽快清理。

4、南轻河，与直河港交界处有水花生及水域垃圾，建议尽快清理

二、相关建议

就进一步做好日常养护工作提出以下几点建议：

（一）**健全考勤机制**。进一步提高日常巡查养护力度，每天指派专人对河道进行巡查，落实完善保洁员电子考勤与纸质考勤相结合的考勤制度，督促保洁员履行好自己的工作职责。

（二）**加强日常养护**。以主干道沿线、花博园区周边河道为重点，对区域内河道加强日常养护力度，做到定人定岗定责。

（三）**重视信息报送**。按照信息报送工作要求，每月报送信息不少于两条，将日常工作中的亮点、举措等报送镇河长办。

请将督查意见落实情况于一周内反馈给镇河长制办公室（邮箱：dpzhzb@163.com，电话：59665027）。

附件：现场照片

报：镇双总河长，镇河长办主任、副主任

发：上海崇明水利工程有限公司

抄：区河长制办公室

东平镇河长制办公室印发共 6 份

附件：

现场照片

	
公路沿河有水花生。	江平河有少量水花生
	
前进中心河内有岸域垃圾及倒伏树木。	
	
南轻河有水域垃圾及水花生。	