

督查报告

2022 年第 11 期

上海市崇明区东平镇河长制办公室

2022 年 8 月 15 日

8 月 15 日,由镇河长办组成监督小组对上海崇明水利工程有限公司 2022 年 7 月份河道社会化养护实施情况进行了督查。

一、现场情况

通过现场踏勘江平河、公路沿河、南轻河、前进中心河、南引河等河道,发现以下问题:

- 1、江平河,东冉路桥西侧有水花生、东段有倒伏树木,建议尽快进行清理。
- 2、公路沿河,有水花生,建议尽快进行清理。
- 3、南轻河,有漂浮垃圾,建议尽快清理。

4、前进中心河，与直河港交界处有水花生，建议尽快清理。

5、南引河，与直河港交接处有水花生，建议尽快清理。

二、相关建议

前疫情防控形势趋于平稳，各行各业已全面复工复产。为妥善推进河道管理养护工作，尽快恢复管养秩序，真正实现防疫管养两手硬，就进一步做好日常养护工作提出以下几点建议：

（一）**做好防汛抗台工作**。由于汛期来临，请加大河道巡查养护力度，加强对水花生、地笼等阻水物的整治与清理，确保河道过水通畅。

（二）**全力抓好重点问题整改工作**。目前正处于“一枝黄花”侵害性问题的集中攻坚治理期，加大整治力度，确保及时发现、及时清除。

（三）**重视信息报送**。按照信息报送工作要求，每月报送信息不少于两条，将日常工作中的亮点、举措等报送镇河长办。

请将督查意见落实情况于一周内反馈给镇河长制办公室（邮箱：dpzhzb@163.com，电话：59665027）。

附件：现场照片

报：镇第一总河长、总河长，镇河长办主任、副主任

发：上海崇明水利工程有限公司

抄：区河长制办公室

东平镇河长制办公室印发共 6 份

附件：

现场照片



江平河东冉路桥西侧有水花生、东段有倒伏树木。



公路沿河有水花生。

南轻河有漂浮垃圾。



前进中心河与直河港交界处有水花生。

南引河与直河港交接处有水花生。