

2024年崇明区可回收物主体企业作业服务评议汇总表

序号	设施/服务类型	服务区域(街镇)	作业单位名称	统一社会信用代码	评议分值	等级	主要问题	备注
1	可回收物中转站	陈家镇	上海嘉德环境卫生服务有限公司	91310230MA1JTD843E	96	优	回收人员信息公开变更不及时；场地周围环境差	
2	可回收物中转站	新海镇	上海升鸿环境科技有限公司	91310230MA7H0FFD8N	100	优	/	
3	可回收物中转站	港西镇	上海友海海游环境卫生服务有限公司	91310230MAC2CQ7J7H	99	优	回收车辆未做到统一标识	
4	可回收物中转站	新村乡	上海盛军环保科技有限公司	91310112MA7BHXB9J	96	优	未穿着统一服装；作业区域和存放区域无明显分割	
5	可回收物中转站	城桥镇	小松鼠(上海环保有限公司)	91310113MA1GN26W4J	95	优	未穿着统一服装；回收机满仓、损坏未及时修理；环境脏乱差	
6	可回收物中转站	庙镇	上海嘉德环境卫生服务有限公司	91310230MA1JTD843E	99	优	未穿着统一服装	
7	可回收物中转站	三星镇	上海磊奇再生资源回收有限公司	91310230MA1HHFE23L	99	优	未穿着统一服装	
8	可回收物中转站	绿华镇	上海友海海游环境卫生服务有限公司	91310230MAC2CQ7J7H	97	优	未穿着统一服装；作业区域和存放区域无明显分割	
9	可回收物中转站	港沿镇	上海升鸿环境科技有限公司	9131023MA7H0FFD8N	97	优	台账记录不详细；存放区域无明显分割	
10	可回收物中转站	竖新镇	上海嘉德环境卫生服务有限公司	91310230MA1JTD843E	97	优	台账信息记录不完整；场所部分区域堆放乱	
11	可回收物中转站	东平镇	上海瀛勋环境卫生服务有限公司	91310230669406686F	97	优	未穿着统一服装；场地环境不整洁	
12	可回收物中转站	中兴镇	上海周松再生资源有限公司	91310230MA1JWR119C	98	优	一名作业人员未按规定着装；未开展安全应急演练	
13	可回收物中转站	新河镇	上海瀛勋环境卫生服务有限公司	91310230669406686F	94	优	车容车貌有污垢残留；未统一着装；车辆清洗保养未登记	
14	可回收物中转站	向化镇	上海周松再生资源有限公司	91310230MA1JWR119C	92	优	环境脏乱差；负面投诉	

15	可回收物 中转站	堡镇	上海瀛勋环境卫生服 务有限公司	91310230669406686F	97	优	未穿着统一服装；标识无	
16	可回收物 中转站	长兴镇	上海盛军环保科技有 限公司	91310112MA7BHXB9J	93	优	秤未及时修理；迟到早退；点位灭 火器不定时检查	
17	可回收物 中转站	建设镇	上海升鸿环境科技有 限公司	91310230MA7H0FFD8N	97	优	台账记录不详细；环境脏乱差	